$$Opacity\ Limit = Opacity_{st} \times \left(\frac{1\ \text{lb} / 1000\ \text{lb coke burn}}{PMEmR_{st}} \right) \qquad \text{(Eq. 4)}$$