$$FER = \frac{(CH \times E_{Max}) + (HH \times E_{Heat}) + (CCH \times E_{Circ})}{(CH + 830 + CCH) \times Q_{Max}} \times 1000$$