$$P_{wm} = \frac{1/7\ P_C + 6/7\ P_H}{1/7\ BHP - hr_C + 6/7\ BHP - hr_H}$$