$$P2 = \frac{P2_x - P_x}{number\ of\ compressors}.$$