$$R_c = K_1 Q_r \left(\%CO_2 + \%CO\right) + K_2 Q_a - K_3 Q_r \left(\%CO/2 + \%CO_2 + \%O_2\right) + K_3 Q_{oxy} \left(\%O_{oxy}\right)$$

(Eq. 6)