$$H_c = (A_I + B_I + C_I)\left(\frac{CE}{100} \times \frac{DRE}{100}\right) \qquad (Eq.\ 1)$$