
OC CURVES - AQL = 0.15
PERCENT OF LOTS EXPECTED TO BE ACCEPTED, Pa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
QUALITY OF SUBMITTED LOTS, 100p
(Defects per hundred units)
1
2
3
4
1
2
3
4