
OC CURVES - AQL = 15.0
PERCENT OF LOTS EXPECTED TO BE ACCEPTED, Pa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5.0
15.0
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
85.0
AA
B
E
F
H
J
K
QUALITY OF SUBMITTED LOTS, 100p
(In percent defective or defects per hundred units)


OC CURVES - AQL = 15.0
PERCENT OF LOTS EXPECTED TO BE ACCEPTED, Pa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0
L
M
N
P
Q
R
S
QUALITY OF SUBMITTED LOTS, 100p
(In percent defective or defects per hundred units)