$$E = \frac{C \times MW \times O \times K_1 \times K_2}{K_3 \times P \times 10^6}$$