Equation 7: $CRP = B \times \left(1 + 3.77 \times Ni^{1.191}\right) \times f\left(Cu_e, P\right) \times g\left(Cu_e, Ni, \varphi t_e\right)$