$$E_{CO} = \frac{E_O \times K_e \times O_O}{W_l \times C_p \times T_S} \text{ for electric ovens,}$$