$$L_{I,OFF} = \frac{100(0.24)(1.3)(0.7)(70 - T_{OA})}{Q_{in} t_{on}} \sum m_{S,OFF}$$