$$A_{WM} = \frac{(1/7)(g_C) + (6/7)(g_H)}{(1/7)(BHP - hr_C) + (6/7)(BHP - hr_H)}$$