$$\dot{Q}_h^{k=1}(35) = QR_h^{k=2}(35) * \left\{\dot{Q}_h^{k=1}(17) + 0.6 * \left[\dot{Q}_h^{k=1}(47) - \dot{Q}_h^{k=1}(17)\right]\right\}$$

$$\dot{E}_h^{k=1}(35) = PR_h^{k=2}(35) * \left\{\dot{E}_h^{k=1}(17) + 0.6 * \left[\dot{E}_h^{k=1}(47) - \dot{E}_h^{k=1}(17)\right]\right\}$$