$$\text{Opacity Limit} = \text{Opacity}_{st} \times \left(\frac{1 \text{ lb/klb coke burn}}{\text{PMEmR}_{st}} \right) \qquad \text{(Eq. 4)}$$