$$\text{Ni Operating Limit}_{1} = \text{Opacity}_{1} \times Q_{mon,st} \times \text{E-Cat}_{st} \qquad \text{(Eq. 7)}$$