$$PM_{alt} = (0.0060 \times 1.65)(Q_k + Q_c + Q_{ab} + Q_{cm})/(7000) \quad \text{(Eq. 1)}$$