$$E_{Alt} = \frac{E_d Q_d + E_{sv} Q_{sv} + E_{scvp} Q_{scvp} + E_{scvf} Q_{scvf} + E_{cc} Q_{cc}}{Q_d + Q_{sv} + Q_{scvp} + Q_{scvf} + Q_{cc}} \qquad \text{(Eq. 1)}$$