$$C_{VS} = \frac{\%\ \text{Volatile Solids}}{\%\ \text{Total Solids}} \times 100\% \qquad \text{(Eq. TT-7)}$$