$$Opacity\ \ Limit = Opacity_{st}\ x \left(\frac{1\,\text{lb} / 1{,}000\ \text{lb coke burn}}{PMEmR_{st}} \right) \qquad \text{(Eq. 9)}$$