$$TS_{FG} = C_{SO_2} \times F_d \times HHV_{FG} \qquad \text{(Eq. 12)}$$