$$CF_{ys} = \frac{(\pm 6^{\circ}\ Drag\ Area) \times 0.8065}{(Zero\ Yaw\ Drag\ Area)}$$