$$FR_{\mathrm{meas,i}} = \frac{k_{\mathrm{d}} \cdot T_{\mathrm{i}}}{r}$$

$$S_{\mathrm{i}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot f_{\mathrm{n,i}}}{k_{\mathrm{d}}}$$