$$w_c = \frac{1 \cdot 12.0107}{1 \cdot 12.0107 + 1.8 \cdot 1.01 + 0.05 \cdot 15.9994 + 0.0003 \cdot 32.065 + 0.0001 \cdot 14.0067}$$