$$E_o = K_2\left(\sum_{j=1}^{n} C_{oj} M_{oj}\right) Q_o$$