$$E_i = K_2 \left(C_i \, M_i \right) Q_i \qquad \text{Equation 1}$$

$$E_o = K_2 \left(C_o \, M_o \right) Q_o \qquad \text{Equation 2}$$