$$Q_r = \frac{\left(79 * Q_a + (100 - \%O_{oxy}) * Q_{oxy}\right)}{100 - \%CO_2 - \%CO - \%O_2}$$ (Eq. Y-7a)