$$E = K\ C_h\ F_c\ \frac{100}{\%CO_2}$$