$$HI_c = M_c \frac{GCV_c}{500} \qquad \text{(Eq. F–21)}$$