$$\%EA = \frac{\%O_2 - 0.5\ \%CO}{0.264\ \%N_2 - \left(\%O_2 - 0.5\ \%CO\right)} \times 100 \qquad \text{Eq. 3B-1}$$