$$M_d = 0.44\,(\%\,CO_2) + 0.32\,(\%\,O_2) + 0.28\,(100 - \%\,O_2 - \%\,CO_2) \qquad \text{(Eq. 1)}$$