$$E_i = K_2 \left(\sum_{j=1}^{n} C_{ij} MW_{ij} \right) Q_i$$