$$H_i = \left(0.80 \times \frac{{Q_i}^2}{{Q_{100\%}}^2} + 0.20\right) \times H_{100\%}$$