$$RAA = \frac{\overline{PEMS} - \overline{RM}}{\overline{RM}} x\ 100 \qquad Eq.\ 16\text{-}9$$