$$P_{\text{loss}} = c_0 + c_1 \cdot f_{\text{nwheel}} + c_2 \cdot f_{\text{nwheel}}^2$$

Eq. 1037.528-8