$$\overline{\overline{P}}_{\text{loss}} = \frac{1.6029 + 1.6019 + 1.6039}{3} = 1.6029 \text{ kW}$$