$$\overline{\overline{P}}_{\text{loss}} = \frac{4.295 + 4.285 + 4.292}{3} = 4.291 \text{ kW}$$