$$MPV = \left(\frac{F_d H_f}{A}\right)\left(\frac{20.9}{20.9 - \%O_{2d}}\right)\left(\frac{100}{100 - \%H_2O}\right) \qquad \text{(Eq. A-3a)}$$