$$E_h = K\, C_{hp} Q_{hs} \frac{\left(100 - \%H_2O\right)}{100} \qquad \text{(Eq. F-2)}$$