$$HI = Q_h \left[\frac{\left(100 - \%H_2O\right)}{100F_c} \right] \left(\frac{\%CO_{2d}}{100} \right) \qquad \text{(Eq. F-16)}$$