$$ZD = \frac{|R_{CEM} - R_L|}{FS} \times 100 \qquad \text{(Eq. 11-2)}$$