$$RAA = \frac{\overline{PEMS} - \overline{RM}}{\overline{RM}} x\,100 \qquad \text{Eq. 16-9}$$