$$B_F = \left[\frac{0.0036\,W^2 + 0.075\,W}{100}\right]\left[\frac{20.9 - O_2}{20.9}\right]$$