$$\text{SVA Accuracy} = \frac{|V_M - V_R|}{V_R} \times 100$$

Eq. 2-4