$$E_{a,CH4}(un-combusted) = V_a * (1-\eta) * X_{CH4} \quad \text{(Eq. W-19)}$$

$$E_{a,CO2}(un-combusted) = V_a * X_{CO2} \quad \text{(Eq. W-20)}$$

$$E_{a,CO2}(combusted) = \sum_j \eta * V_a * Y_j * R_j \quad \text{(Eq. W-21)}$$