$$H_c = \left(A_c + B_c + C_c - H_{unc}\right)\left(\frac{CE}{100} \times \frac{DRE}{100}\right) \qquad \text{(Eq. 1)}$$