$$SE_{CO_2} = F_u \frac{W_{SO_2}}{2000} \frac{MW_{CO_2}}{MW_{SO_2}}$$