
OC CURVES - AQL = 0.50
PERCENT OF LOTS EXPECTED TO BE ACCEPTED, Pa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
1
2
3
4
5
QUALITY OF SUBMITTED LOTS, 100p
(Defects per hundred units)