$$BR = \left[\frac{C_4}{C_T}\right] \times 100 \quad \text{Eq. 326-8}$$