$$Q_{Var} = \left[\frac{Q_{max} - Q_{min}}{\left(\frac{Q_{max} + Q_{min}}{2} \right)} \right] * 100$$